

EVITA LESIONES POR PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS

Los principales trabajos en los que podemos encontrar el riesgo de proyección de partículas son, trabajos de corte, soldadura, salpicaduras de productos químicos, ambientes con gran cantidad de polvo.

- Estos trabajos son fácilmente localizables en nuestras unidades.
- Trabajos en **Espacios Confinados** (concentraciones elevadas de polvo), caída de restos de trabajos en niveles superiores pueden causarnos afectaciones en los ojos.
- **Desmontaje de andamios** en los que se ha estado realizando trabajos puede implicar que de no estar bien limpios caigan partículas.
- Trabajos de **calorifugado** pueden generar gran cantidad de partículas en el ambiente.
- Cualquier viruta o partícula en el ojo puede generarnos una gran molestia, o incluso lesiones irreparables en nuestros ojos (sólo tenemos dos)

Recuerda:

- Utiliza gafas o cubregafas de protección contra impactos, pantalla facial, casco integral de soldador, escafandra...
- En lugares con posible presencia de partículas, usa gafas de protección panorámicas.
- Para los trabajos de corte con radial, utiliza pantalla facial y gafas.
- Utiliza casco integral con visor de color para trabajos de soldadura.
- Antes de retirarte las protecciones, presta atención a las posibles partículas que hayan quedado en las gafas.
- Antes de tocarte la cara, quítate los guantes.



¡¡PROTEGE TUS OJOS!!