




ORDEN Y LIMPIEZA. ACOPIO DE MATERIAL EN LOS LUGARES HABILITADOS

RIESGOS



Los obstáculos en el área de trabajo pueden causar resbalones o tropiezos. El desorden y la suciedad son causa básica de accidentes.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E INSTRUCCIONES DE COMPORTAMIENTO



ORDEN Y LIMPIEZA EN LAS ÁREAS DE TRABAJO

- Organizar el trabajo de manera que se disponga de **tiempo necesario para ordenar y limpiar el área de trabajo**, las veces que sea necesario a lo largo de la jornada.

- Situar las herramientas, materiales y elementos desmontados en **recipientes que eviten su caída**, lo más alejados posible de zonas de paso.

- Usar **cinturones con bolsa portaherramientas**, especialmente en trabajos en altura.

- **Cables de conexiones eléctricas** se mantendrán agrupados y señalizados, mediante útiles que eviten su extensión por el suelo.

-Cualquier **derrame o vertido** debe ser recogido de forma inmediata.

ACOPIO DE MATERIAL

• Los materiales se almacenarán en **zonas de acopio** señalizadas y balizadas.

•Se calzarán los objetos circulares como tubos, bidones, etc. Para evitar que rueden.

RESIDUO	¿DÓNDE VA?	NO SE DEBE DEPOSITAR
BANALES Basura asimilable a urbana: • restos de comida • vasos plástico, latas • trapos o ropa no contaminada		• Restos de obra, escombros • Chatarra • Vidrio • Trapos con aceite
PAPEL Y CARTÓN • Papel, cartón • envases vacíos de cartón que SIN pictogramas de peligro		• Envases de plástico • envases vacíos de cartón CON pictogramas de peligro
RESTOS DE MADERA • Restos de madera limpia		• Madera sucia o contaminada • madera grandes dimensiones se deberá separar.
LANA DE CALORIFUGADO • lana de calorifugado LIMPIA		• Lana de calorifugado contaminada, se deberá separar.

RESIDUO	¿DÓNDE VA?	NO SE DEBE DEPOSITAR
AEROSOL VACÍOS • Restos de envases de aerosoles	TALLERES MECANICOS 	Cualquier otro residuo que no sea el especificado
TRAJOS Y ROPA SUCIA • Trajos y ropa sucia (mono, guantes de trabajo), contaminados con grasa, aceites u orgánico	TALLERES MECANICOS 	Cualquier otro residuo que no sea el especificado
CHATARRA • Acero al carbono/Acero Inox. • Aluminio, cobre • Mezcla de metales • Chapa calorifugada	ALMACÉN CHATARRA 	• Envases metálicos vacíos NO son chatarra
EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS • BATERÍAS • FLUORESCENTES Y LUMINARIAS	ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS 	• VIDRIO LIMPIO • ENVASES LABORATORIO • ENVASES VACÍOS CON PICTOGRAMAS DE PELIGRO



UTILIZA LOS CONTAINERS ADECUADOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DISTRIBUIDOS POR PLANTA

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE

URGENCIAS



-Avisar inmediatamente a Seguridad (por emisora canal 1 en CP y canal 2 en IIMM) a Operación y al Responsable de la Ejecución de Repsol.